





УГОЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

Неравнобокий уголок

Угольник
У. 133 4 шт.



У. 1220 4 шт.

У. 1215 6 шт.

Равнобокий уголок

У. 1115 20 шт.

У. 1111 16 шт.

У. 115 16 шт.


Угольник
У. 1Н 12 шт.

КОНСТРУКТОР-
МЕХАНИК № 5


ПЛОСКИЕ ДЕТАЛИ

П. 711 4 шт.

Пластины



П. 57 4 шт.




Узкие полосы

П. 34
4 шт.

Широкие

полосы

П. 111 12 шт.



П. 315
6 шт.



П. 16 12 шт.

П. 15 12 шт.

П. 14 12 шт.

П. 13 12 шт.


П. 215
6 шт.



П. 211
6 шт.



П. 25
10 шт.



Крюк 4 шт.

КОНСТРУКТОР-МЕХАНИК № 5

КОРЫТНЫЙ ПРОФИЛЬ

Скоба

Ш. 171 4 шт.

Скоба

Ш. 151 4 шт.

Плита

Ш. 155 6 шт.

Скоба


Ш. 131 4 шт.

Скоба

Ш. 111 4 шт.

Плита

Ш. 1511 3шт.



Швеллер

Ш. 1313 2 шт.

Швеллер

Ш. 1323 2 шт.

Швеллер

Ш. 1129 4 шт.

Швеллер

Ш. 1229 4 шт.

Швеллер

Ш. 1120 6 шт.

Швеллер


Вилка

Ш. 211 4 шт.



Чтобы быстрее находить нужную деталь,
поддерживайте порядок в коробке. Разби-
райте модель, укладывайте детали по своим
отделениям. Берегите детали!

КОНСТРУКТОР-МЕХАНИК № 5



Чтобы быстрее находить нужную деталь, поддерживайте порядок в коробке. Разбирая модель, укладывайте детали по своим отделениям. Берегите детали!

Вилка Ш. 211 4 шт.



КОНСТРУКТОР-МЕХАНИК № 5

